

工事進捗状況

■ 建設工事状況（5月18日～）



地下部配筋（南側より）




ごみピット下部配筋状況

■ 建設工事状況（5月28日）



地下雨水槽下部配筋状況



地下雨水槽下部コンクリート打設